

Separátor T 1-1

Návod ke zpracování

Separátor T1-1 je po aplikaci na suché, bezprašné místo (po cca. 4-8 minutách) připravený k formování.

Pro odlévání nových komponentů doporučujeme nanést separátor ve 2 – 3 vrstvách. Může být tence nanesen na povrch pomocí štětce nebo stříkací pistole.

Před použitím se musí separátor dobře protřepat.

Separátor je vhodný pro použití za provozní teploty až 70°C.

Všeobecně

T 1-1 je velmi tekutý separátor na bázi rozpouštědla s velmi nízkou dobou schnutí. Separátor je určen pro pružné a tuhé polyuretany, pro epoxidové pryskyřice a polyester.

Forma dodání: 0,6 l (sprej); 1 l (plechovka); 5 l (plechovka); 50 l (barel); 200 l (barel)

Skladování

Skladujte mimo dosah ohně, ne na volném prostranství. Chraňte před extrémními mrazy klesajícími pod – 15°C.

Ochranná opatření

Při zpracování tohoto výrobku by měla být dodržována ochranná opatření, doporučená oborovým svazem chemického průmyslu.

Likvidace

Prázdné nádoby mohou být po domluvě s příslušným úřadem zlikvidovány jako komunální nebo řemeslný odpad.

Ohledně dalších otázek je Vám rádo k dispozici naše oddělení bezpečnosti výrobků.

Tyto údaje a doporučení byly s největší pečlivostí sestaveny na základě podrobných pokusů a dlouholetých praktických zkušeností. Protože nemůže být zpracování spotřebitelem pod naší kontrolou, nemůže být převzata při různorodosti možností použití v jednotlivých případech žádná záruka.